




- Pakketten *niet* op onstabiele ondergrond plaatsen.
- Pakketten *niet* buiten opslaan.
- Pakketten *niet* stapelen.



- Voorzichtig transporteren.
- Pakketten schoon, droog, vorstvrij, overdekt en geventileerd opslaan op stabiele ondergrond.
- Hout binnen 2 weken monteren.
- Eventuele afwerking zo snel mogelijk na montage (uiterlijk binnen 3 maanden).